


CROSMAN LASER SIGHT INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DEL VISOR DE RAYOS LÁSER CROSMAN



PELIGRO

Radiación de Rayos Láser
Evite la Exposición Directa a los Ojos

Diodo Láser
Longitud de Onda: 635-655 nm
Máx. Salida <5 mW
Producto Láser Clase 111A

DANGER

Laser Radiation—
Avoid Direct Eye Exposure

Laser Diode
Wavelength 635-655 nm
Max. Output <5 mW
Class 111A Laser Product

Congratulations

Thank you for purchasing the Crosman Laser Sight. This laser sight is intended to be used with both eyes open, eliminating the need for aligning a front and rear sight with a target. If you have any questions regarding your new laser sight, please contact Crosman at 1-800-724-7486, 716-657-6161 or www.crosman.com.

CAUTION: Avoid direct eye exposure. Laser emitted from the aperture.

CAUTION: Not a toy! Adult supervision required. Misuse or careless use may cause serious injury.

1. Mounting

The Crosman laser sight can be mounted to any airgun or .22 caliber rimfire firearm with a standard 3/8" dovetail. Loosen screws (E) and remove laser from mount. Secure the laser mount onto the dovetail of your gun by tightening screw (F). Once tightened, insert the laser into the mount and secure the laser by tightening screws (E). Make sure one adjusting screw (A) in the front of the laser housing is in the vertical position and the other one (B) is at a 90 degree angle (horizontal) to the top one and facing to the left side of the gun. The locking screw (D) should be facing the right side of the gun.

2. Operation

The Crosman Laser Sight is activated by pressing in the button switch (C). It is turned off by the same procedure.

NOTE: Always be sure to turn off the switch after use to avoid draining the battery.

3. Elevation & Windage Adjustment (Zeroing)

Loosen the locking screw (D) to allow movement of the Crosman Laser Sight module. Point the gun at a safe target and turn the Crosman Laser Sight on. Aim the red dot at the center of the target and fire one round. Turn the vertical screw (A) clockwise if you want to raise the point of impact to coincide with the red dot, counterclockwise to lower the point of impact. Turn the horizontal screw (B) clockwise if you want to move the point of impact to the left, counterclockwise if you want to move the point of impact to the right. When the point of impact coincides with the red dot completely, tighten the locking screw (D) until resistance is felt.

NOTE: Do not force or overtighten screws A, B, or D. Overtightening will affect the sight adjustment.

4. Batteries

This laser is supplied with 3 LR44 Alkaline batteries that have a "continuous on" time of about 2.5 hours. To replace the batteries, simply unscrew the end cap and remove the old batteries. Insert new batteries and reattach the end cap. Note the polarities. The positive end (+) faces the end cap and the negative end (-) faces the aperture.

SPECIFICATIONS

Size: 2" long by 3/4" diameter Power: 3.5 mW Class III A Laser
Weight: 1.4 ounces with batteries Batteries: 3 LR44 Alkaline batteries
Module: 645nm APLD 645-51 laser diode

LIMITED 90 DAY WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for 90 days from the date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable.

WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Crosman for defective product. Damages caused by abuse or failure to perform normal maintenance. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY CLAIMS

USA Customers: Attach your name, address, description of problem, phone number and copy of sales receipt to product. Package and return to Crosman Corporation, Rts. 5 & 20, E. Bloomfield, NY 14443.

Canadian Customers: Follow packaging procedure above and send to Crosman Parts & Service Dept, 427 Pido Road, P.O. Box 2421, Peterborough, ON K9J 6X7 Canada.

International Customers: Please return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor, please call 716-657-6161 and ask for our International Department for assistance.

IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO 90 DAYS FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state, or municipal law which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and country to country.

Agradecimientos

Muchas gracias por su compra del visor de rayos láser Crosman. Este visor de rayos láser se utiliza con ambos ojos abiertos, eliminando la necesidad de alinear una mira delantera y otra trasera con el blanco. Si usted tuviera alguna pregunta relacionada con su visor de rayos láser nuevo, por favor comuníquese con Crosman, llamando al 1-800-724-7486, al 716-657-6161 o a www.crosman.com.

PRECAUCIÓN: Evite la exposición directa a los ojos. Rayos láser emitidos de la abertura.

PRECAUCIÓN: ¡No es un juguete! Se requiere supervisión de un adulto. El mal uso o uso descuidado puede causar lesiones serias.

1. Montaje

El visor de rayos láser Crosman puede montarse en cualquier arma de aire comprimido o arma de fuego anular de calibre .22 con una cola de milano estándar de 3/8". Afloje los tornillos (E) y saque el visor de la montura. Sujete la montura del visor en la cola de milano de su arma apretando el tornillo (F). Una vez apretado, inserte el visor en la montura y sujete el visor apretando los tornillos (E). Asegúrese de que un tornillo de ajuste (A) en el frente del alojamiento del visor esté en la posición vertical y el otro (B) esté a un ángulo de 90 grados (horizontal) al del tope y mirando al costado izquierdo del arma. El tornillo de seguridad (D) debe estar mirando al costado derecho del arma.

2. Funcionamiento

El visor de rayos láser Crosman se activa presionando en el interruptor de botón (C), y se apaga de la misma manera. **NOTA:** Siempre asegúrese de apagar el interruptor después de usar, para evitar que la batería se descargue totalmente.

3. Ajustes en altura y deriva (Poner a cero)

Afloje el tornillo de seguridad (D) para permitir el movimiento del módulo del visor de rayos láser Crosman. Apunte el arma a un blanco seguro y encienda el visor de rayos láser Crosman. Apunte el punto rojo al centro del blanco y dispare un tiro. Gire el tornillo vertical (A) en sentido de las agujas del reloj si usted desea elevar el punto de impacto para que coincida con el punto rojo; gire en sentido contrario para bajar el punto de impacto. Gire el tornillo horizontal (B) en sentido de las agujas del reloj si desea mover el punto de impacto a la izquierda; gire en sentido contrario si desea mover el punto de impacto a la derecha. Cuando el punto de impacto coincida totalmente con el punto rojo, apretar el tornillo de fijación (D) hasta que se sienta resistencia.

NOTA: No forzar ni apretar excesivamente los tornillos A, B o D. Apretar excesivamente afectará el ajuste de la mira.

4. Baterías

Este visor de rayos láser se suministra con baterías alcalinas 3 LR44 que tienen un tiempo de "encendido continuo" de unas 2.5 horas. Para cambiar las baterías, simplemente destornille la tapa extrema y saque las baterías viejas. Inserte las baterías nuevas y vuelva a instalar la tapa extrema. Note las polaridades; el extremo positivo (+) mira al extremo de la tapa y el extremo negativo (-) mira a la apertura.

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 2" de largo x 3/4" de diámetro Potencia: Láser de 3.5 mW Clase III A
Peso: 1,4 onzas con baterías Baterías: Baterías alcalinas 3 LR44
Módulo: Diodo láser 645 nm. APLD 645-51

GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

Este producto está garantizado al consumidor al por menor por 90 días a partir de la fecha de compra, contra defectos de materiales y mano de obra, y es transferible.

QUÉ CUBRE

Las piezas de repuesto y la mano de obra. Los cargos de transporte al consumidor del producto reparado.

QUÉ NO CUBRE

Cargos de transporte a Crosman del producto defectuoso. Daños causados por abuso o la falta de realizar mantenimiento normal. Cualquier otro gasto. DAÑOS EMERGENTES, DAÑOS INCIDENTALES, O GASTOS INCIDENTALES, INCLUYENDO DAÑOS A LA PROPIEDAD. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES, ENTONCES LA LIMITACIÓN DE ARRIBA O EXCLUSIÓN PUEDE QUE NO SE APLIQUE A USTED.

RECLAMACIONES DE GARANTÍA

Ciudadanos americanos: Adjunte al producto: su nombre, dirección, descripción del problema, número telefónico y copia del recibo de venta. Empaquete y devuelva a Crosman Corporation, Rts. 5 & 20, E. Bloomfield, NY 14443.

Ciudadanos canadienses: Siga el procedimiento de empaquetar de arriba y envíe a Crosman Parts & Service Dept, 427 Pido Road, P.O. Box 2421, Peterborough, ON K9J 6X7 Canada.

Ciudadanos internacionales: Por favor devuelva el producto al distribuidor más cercano a usted. Si no sabe de su distribuidor, por favor llame al 716-657-6161 y solicite asistencia de nuestro Departamento Internacional.

GARANTÍAS IMPLÍCITAS

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN A 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA AL POR MENOR. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE CUÁNTO TIEMPO DURA UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ENTONCES LA LIMITACIÓN DE ARRIBA PUEDE QUE NO SE APLIQUE A USTED. Hasta tal punto que alguna disposición de esta garantía esté prohibida por ley federal, estatal o municipal que tenga prioridad, tal disposición no será aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede que usted tenga otros derechos que varían de estado, a estado y de país a país.